

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
109	GX-B1363/22-A-23560	2023/12/8	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
110	GX-B1363/22-A-23561	2023/12/8	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
111	GX-B1509/20-A-23022	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
112	GX-B1509/20-A-23023	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
113	GX-B1509/20-A-23024	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
114	GX-B1509/20-A-23025	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
115	GX-B1509/20-A-23026	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
116	GX-B1509/20-A-23027	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
117	GX-B1369/20-A-23010	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
118	GX-B1364/22-A-231078	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
119	GX-B1364/22-A-231079	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
120	GX-B1364/22-A-231080	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
121	GX-B1364/22-A-231081	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
122	GX-B1364/22-A-231082	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
123	GX-B1364/22-A-231220	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
124	GX-B1364/22-A-231221	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
125	GX-B1364/22-A-231222	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
126	GX-B1363/22-A-23552	2023/12/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
127	GX-B1463/22-A-23007	2023/12/11	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1363/22-A-23557	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
129	GX-B1363/22-A-23556	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
130	GX-B1363/22-A-23545	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
131	GX-B1363/22-A-23544	2023/12/9	所检项目合格。	 A photograph showing two men in grey work jackets inspecting a large, industrial, light-colored metal machine. The machine has a vertical pipe on top and a door on the right side. One man is looking into the machine's interior, while the other is looking at the door. The machine has a yellow warning triangle on its side. The background shows a window and a green trash bin. A date stamp '2023/11/24' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1363/22-A-23543	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1363/22-A-23542	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1363/22-A-23541	2023/12/9	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1364/22-A-231238	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1364/22-A-231239	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1364/22-A-231240	2023/12/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1364/22-A-231241	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1364/22-A-231242	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1364/22-A-231243	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1364/22-A-231244	2023/12/13	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1364/22-A-231245	2023/12/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1363/22-A-23571	2023/12/13	所检项目合格。	