

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1300/20-C-22004	2022. 9. 26	综合判定：合格。	
25	GX-B1310/21-C-22045	2022. 9. 23	符合标准要求。	
26	GX-B1310/21-C-22046	2022. 9. 23	符合标准要求。	

27	GX-B1415/22-C-22011	2022. 9. 26	综合判定：合格。	 <p>A photograph showing two workers in blue uniforms and red hard hats standing in a tunnel. The tunnel has concrete walls and a metal walkway. A date stamp '2022/9/26' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
28	GX-B1415/22-C-22012	2022. 9. 26	综合判定：合格。	 <p>A photograph showing a worker in a blue uniform and red hard hat standing in a tunnel. The tunnel has concrete walls and a metal walkway. There are rail tracks on the floor. A date stamp '2022/9/26' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>